

[별표 2]

선박의 항행 구역 명칭	원 양 구 역	근해구역	연해구역	평수구역	비 고
피스톤링(스프링을 포함한다)	고압용1시린더분	좌동	-	-	
피스톤변의링(스프링을 포함한다)	각종1시린더분	좌동	-	-	
피스톤변의링(스프링을 포함한다)	각종1시린더분	좌동	-	-	
포켓트발브(발브케지 스펀들, 붓쉬, 토라와스프링을 완비한 것)	각종 1개	좌동	-	-	
연접봉의 상하축수품	1연접봉분	좌동	-	-	
연접봉의 상하축수금의 볼트 및 너트	1연접봉분	좌동	좌동	좌동	
피스톤 봉용 금속파킹	각종1시린더분	좌동	-	-	

- 비고 : 1. 이 표는 증기왕복동기관 1개분에 요하는 비품과 그 수량을 계기한 것이다  
 2. 동일 용도로서 동형의 증기왕복동기관 2개이상을 비치하는 경우에는 이에 요하는 비품과 그 수량은 1개분에 그 칠수 있다