

[별표 3]

선박의 항해 구역 명 칭	원 양 구 역	근해구역	연해구역	평수구역	비 고
로타의 축수금	각종 1축수분	좌동	—	—	주기에 한함
감속장치의 축수금	각종 1축수분	좌동	—	—	
로타스라스트받침의 패드와조종편	각터빈에 대한편면 분	좌동	—	—	
로타축 기밀 팩킹	각팩킹마다에반조	좌동	—	—	
용접속의 볼트와 너트	각종 1접속분	좌동	—	—	

비고 : 1. 이 표는 증기터빈 1개분에 요하는 비품과 그 수량을 계기한 것이다

2. 동일 용도로서 동형의 터빈 2개이상을 비치한 경우에는 그에 요하는 비품과 그 수량은 1개분에 그 칠수 있다